



**График подготовки и сертификации (аттестации) персонала
неразрушающего контроля на 2015 год**

Метод неразрушающего контроля	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ультразвуковой (UT)	12-23	09-20	10-20	06-17	12-22	08-19	-	03-14	07-18	05-16	02-13	
											30-11	
Акустико-эмиссионный (AT)	12-23	-	16-27	13-24	-	01-11	-	10-21	-	12-23	30-11	
Визуальный и измерительный * (VT)	12-16	16-20	23-27	20-24	18-22	15-19	-	17-21	21-25	05-09	30-04	
											09-13	
Радиационный (RT)	19-30	16-27	30-10		25-05		-	17-28	14-25	12-23	16-27	14-25
Тепловой (TT)	-	16-27	23-03		25-05		-	17-28	14-25	19-30	16-27	14-25
				20-30		29-10						
Магнитный (MT)	12-23	-	16-27	-	12-22	-	-	03-14	-	05-16	-	07-18
Вихретоковый (ET)	-	09-20	-	06-17	-	01-11	-	-	07-18	-	16-27	-
Капиллярный (PT)	26-06		10-20	-	18-29	-	-	10-21	-	12-23	23-04	
Течеискание (LT)	-	16-27	-	13-24	-	15-26	-	24-04	-	09-20	14-25	
Электрический	контроль изоляции	19-23	-	-	13-17	-	15-19	-	31-04	-	09-13	-
	контроль ЭХЗ	26-30	-	-	20-24	-	22-26	-	-	07-11	-	16-20
Вибродиагностический (ВД)	19-30	16-27	16-27	13-24	18-29	15-26	-	-	14-25	12-23	09-20	
											30-11	
Определение напряженно-деформированного состояния (НДС)	-	-	16-27	-	-	01-11	-	-	-	12-23	-	-
III уровень, продление, ресертификация, расширение	Вторая неделя курса по соответствующему методу											

* - При сертификации (аттестации) и по ПБ 03-440-02, и по ISO 9712 срок сертификации (аттестации) увеличивается на 3 (три) рабочих дня

Офис: 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 63/2, корп. 1; Тел.: (495) 777-41-02; (495) 744-70-52; Факс: (495) 744-70-51

Почтовый адрес: 119296, г. Москва, а/я 405 www.centr-kachestvo.ru E-mail: info@centr-kachestvo.ru

Генеральный директор

С.Г. Копытов