

**График подготовки и сертификации (аттестации) персонала
неразрушающего контроля на 2017 год**

Метод неразрушающего контроля	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ультразвуковой (УТ)	09-20	-	13-24	10-21	22-02							
					19-30							
Акустико-эмиссионный (АТ)	09-20	06-17	06-17	17-28	-	05-16	03-14	14-25	-	16-27	27-08	
Визуальный и измерительный *	23-27	13-17	06-10	03-07	29-02							
					26-30							
Радиационный (РТ)	16-27	13-22	27-07		22-02			14-25	11-22	09-20	13-24	11-22
Тепловой (ТТ)	16-27	-	06-17	17-28	29-09		31-11		18-29	16-27	13-24	11-22
Ультрафиолетовый контроль (УФ)	-	-	20-24	-	-	-	-	14-18	-	-	-	-
Магнитный (МТ)	09-20	-	13-24	-	29-09		31-11		-	16-27		04-15
Вихретоковый (ЕТ)	-	13-22	-	17-28	-	19-30	-	-	04-15		07-17	
Капиллярный (РТ)	16-27	-	06-17	-	22-02		-	14-25	-	09-20	20-01	
Течеискание (ЛТ)	-	13-22	-	10-21	-	05-16	-	28-08		30-10	11-22	
Контроль воздухопроницаемости (ЛТ(б))**	-	-	-	-	22-26	-	-	-	-	-	27-01	
Электрический контроль изоляции КИ	23-27	-	-	03-07	-	26-30	-	28-01		-	13-17	-
	30-03	-	-	10-14	-		03-07	-	04-08	-	20-24	-
Вибродиагностический (ВД)	23-03	-	-	10-21	22-02		-	-	18-29	23-03		04-15
Определение напряженно-деформированного состояния (НДС)	-	-	13-24	-	-	-	03-14	-	-	-	07-17	-
III уровень, продление, ресертификация, расширение	Вторая неделя курса по соответствующему методу											
* - При сертификации (аттестации) и по ПБ 03-440-02, и по ISO 9712 срок сертификации (аттестации) увеличивается на 3 (три) рабочих дня												
**Даты предварительные. Конкретные даты проведения уточняйте по телефонам и на нашем сайте.												

Офис: 119991, г. Москва, Ленинский пр-т., д. 63/2, корп. 1; Тел.: (495) 777-41-02; (495) 744-70-52; Факс: (495) 744-70-51

Почтовый адрес: 119296, г. Москва, а/я 405 www.centr-kachestvo.ru E-mail: info@centr-kachestvo.ru

Генеральный директор

С.Г. Копытов